

KLONDIKE LIGHT

Technický list SC 00234

NÁZEV:

TYP:

POUŽITÍ:

CHARAKTERISTIKA:

KLONDIKE LIGHT

barva s antickým efektem

vodou ředitelný nátěr určený do interiéru

Specifická hmotnost: 1.010 ± 30 gr/LT při teplotě 25°C

Vydatnost: 5 - 6 m²/LT dvě vrstvy na hladký povrch (může se lišit v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpce podkladu a metody aplikace)

Estetický efekt: saténový

Viskozita: = = =

Zabarvení: Barevná škála z katalogů

Balení: LT. 1 - LT. 2,5

DOBA SCHNUTÍ:

Suchý na dotek: 2 hodiny při teplotě 20°C

Přetíratelný: 5 – 6 hodin při teplotě 20°C

Zcela suchý: 24 hodinách při teplotě 20°C

CHARAKTERISTIKA A ODOLNOST:

Moderní a elegantní vodou ředitelná barva pro použití v interiéru. KLONDIKE LIGHT může být aplikovaný na vícere druhy povrchů. Díky svým unikátními odstínem je možné dosáhnout výjimečný trendový dizajn.

Kovové fragmenty obsáhnuté v barvě umocněné zlatými, stříbrnými částicemi umožňují vytvořit jedinečný efekt s nádechem kovových metalických sten

KLONDIKE LIGHT je vysoko kvalitní výrobek, který je průdušný, umývatelný a přetíratelný jakoukoli jinou vodou ředitelnou barvou.

SPECIFIKACE	STANDARD	HODNOTA	OZNAČENÍ
EMISE ZNEČISŤUJÍCÍCH LÁTEK	ISO 16000	TVOC <1 mg/m ³ TRÍDA A+	
OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK	-	NEOBSAHUJE	
HODNOTA FORMALDEHYD, X	JIS AT 1902-3	X<0.005 mg/m ² h F****	
OBSAH TĚKAVÝCH LÁTEK	Směrnice 2004-42-CE	Max 6 g/L (EU limit 200g/L) Kat. A/I	

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Staré steny: Odstraňte staru nepřilnavou a odlupující se barvu na stěně a umyjte ji vodou a vhodným mýdlovým prostředkem. Opravte nerovnosti stěny pokud je to potřebné. Dále aplikujte vhodný penetrační nátěr vhodný na daný povrch. Jak je penetrace úplně vysušená, naneste jednu vrstvu PRIMER 1000 a po přibližně 6 hodinách při 20° pokračujte s aplikací barvy KLONDIKE LIGHT.

www.dsluxdecor.cz

Nové steny: Očistěte podklad pokud je zaprášený důkladně umyjte a vysušte. Dále aplikujte vhodný penetrační nátěr vhodný na daný povrch. Když je penetrace úplně vysušená, naneste jednu vrstvu PRIMER 1000 a po přibližně 6 hodinách při 20° pokračujte s aplikací barvy KLONDIKE LIGHT.

Nové železo: Odstraňte všechny nečistoty a vrstvy rzi na povrchu, ošetřete vhodným ochranným přípravkem určeným na železo. Když je ochranný nátěr úplně vysušený, naneste jednu vrstvu PRIMER 1000 a po přibližně 6 hodinách při 20° pokračujte s aplikací barvy KLONDIKE LIGHT.

PŘÍPRAVA PRODUKTŮ:

ředění: připravený na použití

APLIKACE:

způsob: štětec, kovové nerezové hladítko

počet nátěrů: 2 vrstvy

APLIKAČNÝ CYKLUS:

Pro dosažení odstínů z katalogu, důkladně zamíchejte s příslušným množstvím tónovací pasty COLORI nebo použítě VALCLONE tónovací systém. Pro dosažení zlatého nebo stříbrného odstínů je potřebné přidat produkt ADITIVO GOLD G 100 nebo ADITIVO SILVER G200 dostupných v baleních LT. 0,100 a LT. 0,250 ML.

1) Klasický efekt - (špachtle): aplikujte PRIMER 1000 so štětcem a počkejte přibližně 6 hodin při teplotě 20°C. Aplikujte KLONDIKE LIGHT s kovovou špachtlí PV 43 nerovnoměrnými tahy 15 - 30 cm dlouhými všemi směry, vytvářející světlé a nerovnoměrné tahy na povrchu. Po přibližně 5 - 6 hodinách při teplotě 20°C, aplikujte druhý nátěr KLONDIKE LIGHT stejným způsobem jako při prvním nátěru. Počkejte přibližně 1 hodinu při teplotě 20°C, a potom ještě raz přejdete celý povrch, na který už bol aplikovaný KLONDIKE LIGHT se stejným nástrojem - kovovou špachtlí PV 43, ale bez použití nátěru, všemi směry křížem - krážem přibližně 15 - 20 cm dlouhými tahy ve všech směrech vyvíjející také tlak, že barevné části splývají a zmenšují se, čím se vytvoří světlý a stínovaný efekt.

2) Klasický efekt - (štětec + špachtle): aplikujte PRIMER 1000 so štětcem nebo válečkem a počkejte přibližně 6 hodin při teplotě 20°C.

Aplikujte KLONDIKE LIGHT se štětcem PV 76 naneste první vrstvu KLONDIKE LIGHT štětcem PV 76 a ujistěte se, že máte dostatečné množství nátěru KLONDIKE LIGHT a pomocí krátkých tahů štětcem 8 - 15 cm dlouhých všemi směry, doprava - doleva a naopak, a zdola - nahoru a naopak. Po přibližně 20 minutách při teplotě 20°C použijte kovovou špachtli PV43 a bez použití barvy vyhladíte rovnoměrně celý povrch ve všech směrech.

Po přibližně 5 - 6 hodinách při teplotě 20°C, aplikujte druhou vrstvu nátěrů KLONDIKE LIGHT stejným způsobem jako při prvním nátěru.

Počkejte přibližně 1 hodinu při teplotě 20°C, a potom ještě raz přejdete celý povrch, na který už byla aplikovaná vrstva KLONDIKE LIGHT se stejným nástrojem - kovovou špachtlí PV 43, ale bez použití nátěrů, všemi směry křížem - krážem přibližně 15 - 20 cm dlouhými tahy všemi směry vyvíjející také tlak, že barevné části splývající a zmenšují se, čím se vytvoří světlý a stínovaný efekt.

3) Efekt - (štětec) aplikujte PRIMER 1000 so štětcem nebo válečkem a počkejte přibližně 6 hodin při teplotě 20°C.

Aplikujte KLONDIKE LIGHT so štětcem PV 76 naneste první vrstvu KLONDIKE LIGHT štětcem PV 76 a ujistěte se, že máte dostatečné množství nátěrů KLONDIKE LIGHT a pomocí krátkých tahů štětcem 8 - 15 cm dlouhých všemi směry, doprava - doleva a naopak, a zdola - nahoru a naopak.

Po přibližně 5 - 6 hodinách při teplotě 20°C, aplikujte druhou vrstvu nátěrů KLONDIKE LIGHT stejným způsobem jako při prvním nátěru.

Počkejte přibližně 1 hodinu při teplotě 20°C, a potom ještě raz přejdete celý povrch, na který už byla aplikovaná druhá vrstva KLONDIKE LIGHT so štětcem PV76, ale bez použití nátěrů, všemi směry křížem - krážem jemným tlakem.

N.B.: před aplikací je potřebné se podívat na video-návod na aplikaci zvoleného efektu.

TEPLOTA APLIKACE:

od +5°C do +30°C.

SKLADOVÁNÍ:

ujistěte se, že je nádoba důkladně uzavřená aj po použití a skladujte při teplotě od +10°C do +30°C.

STABILITA:

přibližně 1 rok, když je nádoba vhodně uskladněná a nebyla otevřená.

POZNÁMKY:

Důkladně promíchejte produkt před použitím.

www.dsluxdecor.cz

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY **A LIKVIDACE**

Výrobek je určený pro profesionální použití. Před použitím je potřebné přečíst celý návod a Bezpečnostní list.

Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a tvář vhodnými ochrannými prostředky. V případě kontaktu, okamžitě a důkladně opláchnete vodou a poraďte se s lékařem.

Podrobné informace a pokyny při manipulaci, bezpečnosti a osobní ochraně sú uvedené v Bezpečnostním liste.

Nářadí je nutné ihned po použití důkladně umýt vodou a vhodným čisticím prostředkem. Nářadí se nesmí čistit ve vodných odtocích, kanalizacích.

Likvidovat podle zákona č. 541/2020 Sb o odpadech. Zlikvidujte v souladu s platnými předpisy a způsoby nakládání s odpady pro použité balení.

Vydání: č.3 červen 2019

Vydané: Oddělením kontroly VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY