

KLONDIKE FERRO

Technický list SC 00266

NÁZEV:

KLONDIKE FERRO

TYP:

inovativní dekorativní nátěr vhodný do interiéru, který elegantně imituje zoxidovaný efekt železa a jeho typické kovové prvky
vodou ředitelný materiál určený do interiéru

POUŽITÍ:

CHARAKTERISTIKA:

Specifická hmotnost:

1.830 ± 30 gr/LT při 25 °C

Vydatnost:

10 – 13 m²/LT jedna vrstva na hladký povrch
ZOXIDOVANÝ EFEKT, ZOXIDOVANÝ EFEKT s MEĐOU a
ZOXIDOVANÝ EFEKT s MEĐOU.
35 – 40 m²/LT jedna vrstva na hladký povrch
ZOXIDOVANÝ GALVANIZOVANÝ EFEKT
(mohou se lišit v závislosti od povrchu, pórovitosti
a absorpce podkladu a metody aplikace)

Estetický efekt:

zoxidovaného železa

Viskozita:

2800

Zabarvení:

Barevná škála z katalogu

Balení:

LT. 1

DOBA SCHNUTÍ:

Suchý na dotek:

3 – 4 hodinách při teplotě 20 °C

Přetíratelný:

po 8 hodinách

Zcela suchý:

po 4 - 5 dnech při teplotě 20 °C

**CHARAKTERISTIKA A
ODOLNOST:**

Pro zastavení oxidace nátěru, ale i pro zajištění znečištění povrchu a zvýšení odolnosti a omyvatelnosti je třeba aplikovat dvě vrstvy FINISH V16 v dvojhodinových intervalech při teplotě 20°C po nejméně 1- 2 dnech po aplikaci KLONDIKE FERRO nebo v závislosti na intenzitě oxidace nátěru. Oxidační efekt bude zcela ukončen po 8 – 10 dnech při teplotě 20 °C.
FINISH V16 musí být aplikován válečkem všemi směry pro ZOXIDOVANÝ EFEKT a ZOXIDOVANÝ EFEKT s MEĐOU,
a vertikálním směrem při ZOXIDOVANÝCH GALVANIZOVANÝCH efektech.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Ujistíte se, že podklad je pevný a odstraňte jakékoliv nečistoty. Odstraňte staru nepřilnavou a odlupující se barvu na stěně a umyjte ji vodou a vhodným mýdlovým prostředkem. Opravte nerovnosti stěny jak je to potřebné. Dále naneste válečkem nebo štětcem první vrstvu PRIMER 1200. Asi po 4 hodinách při 20 °C pokračujte s aplikací zvoleného efektu.

PŘÍPRAVA PRODUKTŮ:

ředění:

připraven k použití

APLIKACE:

způsob:

štětec

APLIKAČNÍ CYKLUS:

ZOXIDOVANÝ EFEKT – Aplikujte jednu vrstvu KLONDIKE FERRO s krátkými kris-kros tahy všemi směry pro zajištění úplného pokrytí. Po 8 hodinách při teplotě 20 °C aplikujte první vrstvu SOLUZIONE OSSIDANTE houbou PV 32 mořskou houbou na povrchu. Po 3 hodinách při teplotě 20 °C aplikujte druhou vrstvu nebo více v závislosti na žádaného efektu a intenzity oxidace.

ZOXIDOVANÝ EFEKT S MĚDÍ - Aplikujte jednu vrstvu KLONDIKE FERRO s krátkými kris-kros tahy všemi směry pro zajištění úplného pokrytí. Po 10 minutách při teplotě 20 °C aplikujte L50 Col. 309 RAME s PV 32 mořskou houbou na malé plochy, na kterých je požadovaný zvýraznit efekt mědi. Po 8 hodinách při 20 °C aplikujte první vrstvu SOLUZIONE OSSIDANTE houbou PV 32 mořskou houbou na povrchu.

Po 3 hodinách při teplotě 20 °C aplikujte druhou vrstvu nebo více v závislosti na žádaného efektu a intenzity oxidace.

ZOXIDOVANÝ GALVANIZOVANÝ EFEKT – Aplikujte jednu vrstvu L50 Col. 301 Aluminium vertikálními tahy štětce na požadované ploše a po přibližně 4 hodinách při teplotě 20°C aplikujte štětcem jednu vrstvu KLONDIKE FERRO a vytvářejte svislé pruhy různé délky. Po 8 hodinách při 20 °C aplikujte první vrstvu SOLUZIONE OSSIDANTE houbou PV 32 mořskou houbou svislým směrem.

Po 3 hodinách při teplotě 20 °C aplikujte druhou vrstvu nebo více v závislosti na žádaného efektu a intenzity oxidace.

N.B.: před aplikací je třeba podívat video-návod na aplikaci zvoleného efektu.

TEPLOTA APLIKACE:

od +5 °C do +30 °C.

SKLADOVÁNÍ:

ujistěte se, že je nádoba důkladně uzavřena i po použití a skladujte při teplotě od +5 °C do +30 °C.

STABILITA:

přibližně 1 rok, pokud je nádoba vhodně uskladněna a nebyla otevřena.

POZNÁMKY:

Důkladně promíchejte produkt před použitím.
Omyjte nástroje vodou a saponátem ihned po použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A LIKVIDACE

Výrobek je určen pro profesionální použití. Před použitím je třeba přečíst celý návod a bezpečnostní list.

Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a tvář vhodnými ochrannými prostředky. V případě kontaktu, okamžitě a důkladně opláchněte vodou a poraďte se s lékařem.

Podrobné informace a pokyny při manipulaci, bezpečnosti a osobní ochraně jsou uvedeny v Bezpečnostním listu.

Nářadí je nutné ihned po použití důkladně umýt vodou a vhodným čisticím prostředkem. Nářadí se nesmí čistit ve vodním odtoku, kanalizacích.

Likvidovat podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Zlikvidujte v souladu s platnými předpisy a způsoby nakládání s odpady pro použité balení.

Vydání: č.3, Červenec 2018

Vydané: Oddělením kontroly VALPAINT S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY