

## PRIMER 1000

Technický list SC 00233

**NÁZEV:**

**PRIMER 1000**

**TYP:**

vodou ředitelná penetrace

**POUŽITÍ:**

šedá vodou ředitelná penetrace určená do interiéru

**CHARAKTERISTIKA:**

**Specifická hmotnost:** 1.465 ± 30 gr/LT při teplotě 20°C

**Vydatnost:**

14 - 15 m<sup>2</sup>/LT jedna vrstva na hladký povrch (může se lišit v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpce podkladu a metody aplikace)

**DOBA SCHNUTÍ:**

**Zabarvení:** šedá

**Balení:** LT. 0,500 - LT. 1




**Suchý na dotyk:** po 2 hodinách při teplotě 20°C

**Přetíratelný:** po 4 - 6 hodinách při teplotě 20°C

**Zcela suchý:** po 24 hodinách při teplotě 20°C

**CHARAKTERISTIKA A  
ODOLNOST:**

Základný penetrační nátěr na vodné báze určený jako primární nátěr pro KLONDIKE LIKE. PRIMER 1000 se nanáší prostě a je charakteristický velmi dobrou krycí schopností, odolností a omyvatelností. Může být aplikovaný na různé druhy povrchů: cementové, sádrové, dřevo, železo.

SPECIFIKACE	STANDARD	HODNOTA	OZNAČENÍ
OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK	-	NEOBSAHUJE	
HODNOTA FORMALDEHYD, X	JIS A 1902-3	X<0,0.005 mg/m <sup>2</sup> h F****	
OBSAH PRCHAVÝCH LÁTOK	Směrnice 2004-42-CE	Max 15 g/L (EU limit 200g/L) Kat. A/I	

**PŘÍPRAVA POVRCHU:**

**Staré stěny:** Odstraňte staru nepřilnavu a odlupující se barvu na stěně a omyjte ji vodou a vhodným mýdlovým prostředkem. Opravte nerovnosti stěny jak je to potřebné. Dále aplikujte vhodný penetrační nátěr vhodný na daný povrch. Když je penetrace úplně vysušená, naneste jednu vrstvu PRIMER 1000 a po přibližně 6 hodinách při 20° pokračujte s aplikací barvy KLONDIKE LIGHT.

**Nové stěny:** Očistěte podklad pokud je zaprášený důkladně omyjte a vysušte. Dále aplikujte vhodný penetrační nátěr vhodný na daný povrch. Když je penetrace úplně vysušená, naneste jednu vrstvu PRIMER 1000 a po přibližně 6 hodinách při 20° pokračujte s aplikací barvy KLONDIKE LIGHT.

**Dřevo, sklo, železo:** Odstraňte všechny nečistoty, jemně probruste, ošetřete vhodným ochranným přípravkem určeným pro příslušný druh materiálu. Když je ochranný nátěr zcela vysušený, naneste jednu vrstvu PRIMER 1000 a po přibližně 6 hodinách při 20° pokračujte s aplikací barvy KLONDIKE LIGHT.

**PŘÍPRAVA PRODUKTŮ:  
APLIKÁČIA:**

**ředění:**

připravený na použití

**způsob:**

štetcem anebo válečkem

[www.dsluxdecor.cz](http://www.dsluxdecor.cz)

**TEPLOTA APLIKACE:**

**počet vrstev:** 1 nebo 2

od +5°C do +30°C.

**SKLADOVÁNÍ:**

ujistěte se, že je nádoba důkladně uzavřená aj po použití a skladujte při teplotě od +5°C do +30°C.

**STABILITA:**  
**POZNÁMKY:**

přibližně 2 roky, pokud je nádoba vhodně uskladněná a nebyla otevřená..

Důkladně promíchejte produkt před použitím. Omyjte nástroje vodou a saponátem.

**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**  
**A LIKVIDACE**

Výrobek je určený pro profesionální použití.

Před použitím je potřebné přečíst celý návod a Bezpečnostní list.

Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a tvář vhodnými ochrannými prostředky. V případě kontaktu, okamžitě a důkladně opláchnete vodou a poraďte se s lékáren.

Podrobné informace a pokyny při manipulaci, bezpečnosti a osobní ochraně sú uvedené v Bezpečnostním listě dostupného v elektronické verzi na webové stránce [www.dsluxdecor.sk](http://www.dsluxdecor.sk)

Nářadí je nutné hned po použití důkladně umýt vodou a vhodným čistícím prostředkem. Nářadí se nesmí čistit ve vodných odtocích, kanalizacích.

Likvidovat podle zákona č. 541/2020 Sb o odpadech. Zlikvidujte v souladu s platnými předpisy a způsoby nakládání s odpady pro použité balení.

Vydání: č.1 , Prosinec 2011

Vydané: Oddělením kontroly VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY