

L50

Technický list SC 00224

NÁZEV:

L50

TYP:

přísada na vodní bázi s hliníkovými a zlatými efekty nebo pigmenty schopnými překrývat světla a vytvářet jasné efekty

POUŽITÍ: pro přidání

Artecò 7 již barevných a **Artecò'7 Metal** pro dosažení kovového efektu. Může být přidán také do všech odstínů **POLISTOF**, abych dosáhly efekt zamatové látky. Pro **MAVERIKS** musí být přidán do každého balení **MAVERIKS** přidán balíček L 50 ve všech vybraných barev.

Pro **KLONDIKE FERRO** naneste jeden nátěr L50 Col. 301 ALUMINIUM se svislými tahy štětcem, nebo povrch L 50 Col. 309 RAME pomocí kompaktnější strany mořské houby PV 32. Povrch podle potřeby otřete v dotecích v závislosti na tom, kolik oxidu měďnatého by mělo zůstat viditelné na konci aplikace.

CHARAKTERISTIKA:

Specifická hmotnost: 1.020-1.200 ± 30 gr/LT. při teplotě 20 °C
Vydatnost: 2 X LT. 0,100 na LT. 1 z ARTECO' 7

LT. 0,500 na LT. 2,5 z ARTECO' 7

2 X LT. 0,500 na LT. 5 z ARTECO' 7

2 X LT. 0,100 na LT. 1 z ARTECO' 7 METAL

LT. 0,500 na LT. 2,5 z ARTECO' 7 METAL
LT. 0,100 na LT. 1 POLISTOF

LT. 0,500 na LT. 5 z POLISTOF

LT. 0,100 na LT. 0,500 MAVERICKS

301: LT. 1 pro 12-13 m2 KLONDIKE FERRO (může se lišit v závislosti na drsnosti, pórovitosti a absorpci stěny a způsobu aplikace)

309: LT. 1 pro 80-100 m2 KLONDIKE FERRO (může se lišit v závislosti na drsnosti, pórovitosti a absorpci povrchu a způsobu aplikace)

Estetický efekt: = = =

Viskozita: = = =

Zabarvení: Barevné odstíny z katalogu

Balení: LT. 0,100 - LT. 0,500

www.dsluxdecor.cz

<u>DOBA SCHNUTÍ:</u>	Suchý na dotek:	2 hodiny při 20 °C pro KLONDIKE FERRO
	Přetiratelný:	4 hodiny při 20 °C pro KLONDIKE FERRO
	Zcela suchý:	24 hodin při 20 °C pro KLONDIKE FERRO
<u>VLASTNOSTI A ODOLNOST:</u>	Stabilní lehce umyvateľný	
<u>PŘÍPRAVA POVRCHU:</u>	Pro KLONDIKE FERRO se ujistěte, že je podklad stabilní a odstraňte veškeré nečistoty. Odstraňte všechny staré nářezy a křídové barvy a poté povrch umyjte vhodným saponátem. V případě potřeby opravte všechny praskliny a poté, co vyschnou, naneste jeden nátěr PRIMER 1200, abyste pokryli povrch, pomocí vlněného válce, štětce nebo stříkací pištolí	
<u>PŘÍPRAVA PRODUKTŮ:</u>	ředění:	připravený na požití. Přidejte do Arteco 7 již zbarvené nebo Arteco 7 Metal nebo Polistof a Maveriks. Aplikujte štetcem nebo mořskou houbou na KLONDIKE FERRO
<u>APLIKACE:</u>	způsob:	štětec, mořskou houbou
	počet nátěrů:	1 vrstva pro KLONDIKE FERRO
<u>TEPLOTA APLIKACE:</u>	od +5 °C do +30 °C.	
<u>SKLADOVÁNÍ:</u>	ujistěte se, že je nádoba důkladně uzavřena aj po použití a skladujte při teplotě od +10 °C do +30 °C.	
<u>STABILITA:</u>	= = =	
<u>POZNÁMKY:</u>	Důkladně promíchejte produkt před použitím. Pracovní nástroje mají být umyté vodou bezprostředně po použití.	
<u>BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A LIKVIDACE:</u>	Výrobek je určený pro profesionální použití. Před použitím je potřebné přečíst celý návod a Bezpečnostní list. Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a tvář vhodnými ochrannými prostředky. V případě kontaktu, okamžitě a důkladně opláchnete vodou a poraďte se s lékařem. Podrobné informace a pokyny při manipulaci, bezpečnosti a osobní ochraně sú uvedené v Bezpečnostním listě. Nářadí je nutné ihned po použití důkladně umýt vodou a vhodným čisticím prostředkem. Nářadí se nesmí čistit ve vodných odtocích, kanalizacích. Likvidovat podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Zlikvidujte v souladu s platnými předpisy a způsoby nakládání s odpady pro použité balení.	

Vydání: č.6 Říjen 2017

Vydané: Oddělením kontroly VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) – ITALY