

FINISH V 16

Technický list SC 00116

NÁZEV:

TYP:

POUŽITÍ:

FINISH V 16

akrylátový transparentní ochranný nátěr
transparentný nátěr pro interiér a exteriér. Určený pro ochranu Artecó'1,
Polistof a Klondike Ferro. Ako základný nátěr je aplikován před aplikací
Magic Light Finitura K 100.

CHARAKTERISTIKA:

Specifická hmotnost: 1000 ± 30 gr/LT při teplotě 20 °C
Viskozita: nízká
Vydatnost: 24-25 m²/LT pro Artecó'1 (nezředené)
40-50 m²/LT pro Artecó'1 (ředené poměrem 1:1 s
vodou)
16-18 m²/LT pro Polistof (nezředené)
5-6 m²/LT 2 pro Klondike Ferro (nezředené)
15-20 m²/LT pro Magic Light Finitura K 100
(může se lišit v závislosti na drsnosti, pórovitosti a
absorpci povrchu a způsobu aplikace)

Zabarvení: transparentní

Estetický efekt: matný

Balení: LT - 0,250. – LT - 1

DOBA SCHNUTÍ:

Suchý na dotek: 30 minut při teplotě 20 °C

Přetíratelný: po 2 hodinách při teplotě 20 °C

Zcela suchý: po 24 hodinách při teplotě 20 °C

**CHARAKTERISTIKA A
ODOLNOST:**

PRO ARTECO'1 Pokud je aplikován na vnitřní stěny, stoly, židle a další
nábytek Finish V 16 chrání povrch zdobený Artecó'1, takže odolává mytí
vodou, nárazům a oděru. Kromě toho zabraňuje změny a straty barevnosti
Artecó'1, když je aplikace venkovní.

PRO POLISTOF: pokud se aplikuje na povrchy ze dřeva, železa, skla
a lehkých slitin zdobených POLISTOFEM, povrchová úprava Finish V
16 je chrání před čišťením běžnými čisticími prostředky a oděru.

PRO KLONDIKE FERRO: Chcete-li zastavit oxidaci, ale také zajistit,
aby se povrch na dotek nezašpinil a aby byl mírně omyvatelný, naneste
dvě vrstvy Finish V 16.

PRO MAGIC LIGHT FINITURA K 100: se aplikuje na novu nebo staru
nanesenu barvu na sádrokartonové nebo štukové stěny, pokud jsou správně
připravené a nejsou zaprášené před Magic Light Finitura K 100.

PŘÍPRAVA PRODUKTŮ:

ředění: připravený na použití, na POLISTOF se ředí 1:1
s vodou, 100% pro ARTECO 1 a MAGIC
LIGHT FINITURA K 100

APLIKAČNÝ CYKLUS:

PRO ARTECO'1 A POLISTOF: naneste štětcem nebo stříkaním na
povrchy

PRO KLONDIKE FERRO: Naneste dvě vrstvy FINISH V 16 v
2hodinovém intervalu při 20 °C. FINISH V 16 se musí použít nejméně
1 - 2 dny po dekoraci, ale také v závislosti na požadované intenzitě
oxidace. Oxidation dokončí svou reakci po 8 - 10 dnech při 20 °C.

www.dsluxdecor.cz

Povrchová úprava FINISH V 16 musí být aplikována pomocí vlněného válce s tahy ve všech směrech, na povrch zdobený oxidovaným efektem nebo oxidem měděným efektem; s oxidovaným galvanizovaným efektem musí být aplikován svislými zdvihy.

PRO MAGIC LIGHT Finitura K 100: naneste jeden nátěr neředěného FINISH V 16 štětcem nebo válečkem. Přibližně po 12 hodinách při teplotě 20 °C aplikujte MAGIC LIGHT FINITURA K100.

APLIKACE:

způsob: Štětcem, válečkem nebo stříkáním
počet vrstev: 1 (s 2 vrstvami pro KLONDIKE FERRO)

TEPLOTA APLIKACE:

od +5 °C do +30 °C.

SKLADOVÁNÍ:

ujistěte se, že je nádoba důkladně uzavřená aj po použití a skladujte při teplotě od +10 °C do +30 °C.

STABILITA:

přibližně 2 roky, pokud je nádoba vhodně uskladněná a nebyla otevřená.

POZNÁMKY:

Důkladně promíchejte produkt před použitím. Omyjte nástroje vodou a saponátem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Výrobek je určený pro profesionální použití.

A LIKVIDACE

Před použitím je potřebné přečíst celý návod a Bezpečnostní list.

Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a tvář vhodnými ochrannými prostředky. V případě kontaktu, okamžitě a důkladně opláchnete vodou a poraďte se s lékáren.

Podrobné informace a pokyny při manipulaci, bezpečnosti a osobní ochraně sú uvedené v Bezpečnostním listě dostupného v elektronické verzi na webové stránce www.dsluxdecor.cz

Náradí je nutné hned po použití důkladně umýt vodou a vhodným čistícím prostředkem. Náradí se nesmí čistit ve vodných odtocích, kanalizacích.

Likvidovat podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Zlikvidujte v souladu s platnými předpisy a způsoby nakládání s odpady pro použité balení.

Vydání: č. 7, Říjen 2018

Vydané: Oddělením kontroly VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY