

## PRIMER 900

Technický list SC 00219

<b>NÁZEV:</b>	<b>PRIMER 900</b>
<b>TYP:</b>	vodou ředitelná penetrace
<b>POUŽITÍ:</b>	šedá vodou ředitelná penetrace určená do interiéru
<b>CHARAKTERISTIKA:</b>	<p><b>Specifická hmotnost:</b> 1.490 ± 30 gr/LT při teplotě 20°C</p> <p><b>Vydatnost:</b> 10 - 11 m<sup>2</sup>/LT jedna vrstva na hladký povrch (může se lišit v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpce podkladu a metody aplikace)</p>
<b>DOBA SCHNUTÍ:</b>	<p><b>Zabarvení:</b> šedá</p> <p><b>Balení:</b> LT. 0,500 - LT. 1</p> <p><b>Suchý na dotek:</b> po 2 hodinách při teplotě 20°C</p> <p><b>Přetíratelný:</b> po 4 - 6 hodinách při teplotě 20°C</p> <p><b>Zcela suchý:</b> po 24 hodinách při teplotě 20°C</p>

### CHARAKTERISTIKA A ODOLNOST:

Základný penetrační nátěr na vodné báze určený jako primární nátěr pro KLONDIKE. PRIMER 900 se nanáší prostě a je charakteristický velmi dobrou krycí schopností, odolností a omyvatelností. Může být aplikovaný na různé druhy povrchů: cementové, sádrové, dřevo, železo.

SPECIFIKACE	STANDARD	HODNOTA	OZNAČENÍ
OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK	-	NEOBSAHUJE	
HODNOTA FORMALDEHYD , X	JIS A 1902-3	X<0,0.005 mg/m <sup>2</sup> h F****	
OBSAH TĚKAVÝCH LÁTKO	Směrnice 2004-42-CE	Max 15 g/L (EU limit 200g/L) Kat. A/I	

### PŘÍPRAVA POVRCHU:

**Staré stěny:** Odstraňte staru nepřilnavou a odlupující se barvu na stěně a omyjte ji vodou a vhodným mýdlovým prostředkem. Opravte nerovnosti stěny jak je to potřebné. Dále aplikujte vhodný penetrační nátěr vhodný na daný povrch. Když je penetrace úplně vysušená, naneste jednu vrstvu PRIMER 900 a po přibližně 6 hodinách při 20° pokračujte s aplikací barvy KLONDIKE.

**Nové stěny:** Očistěte podklad pokud je zaprášený důkladně omyjte a vysušte. Dále aplikujte vhodný penetrační nátěr vhodný na daný povrch. Když je penetrace úplně vysušená, naneste jednu vrstvu PRIMER 900 a po přibližně 6 hodinách při 20° pokračujte s aplikací barvy KLONDIKE.

**Dřevo, sklo, železo:** Odstraňte všechny nečistoty, jemně probuste, ošetřete vhodným ochranným přípravkem určeným pro příslušný druh materiálu. Když je ochranný nátěr zcela vysušený, naneste jednu vrstvu PRIMER 900 a po přibližně 6 hodinách při 20° pokračujte s aplikací barvy KLONDIKE.

**PŘÍPRAVA PRODUKTŮ:**

**APLIKACE:**

**TEPLOTA APLIKACE:**

**SKLADOVÁNÍ:**

**STABILITA:**

**POZNÁMKY:**

**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A**

**LIKVIDACE**

**ředění:**

**způsob:**

**počet vrstev:**

od +5°C do +30°C.

ujistěte se, že je nádoba důkladně uzavřená aj po použití a skladujte při teplotě od +5°C do +30°C.

přibližně 2 roky, pokud je nádoba vhodně uskladněná a nebyla otevřená.

Důkladně promíchejte produkt před použitím. Omyjte nástroje vodou a saponátem.

Výrobek je určený pro profesionální použití.

Před použitím je potřebné přečíst celý návod a Bezpečnostní list.

Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a tvář vhodnými ochrannými prostředky. V případě kontaktu, okamžitě a důkladně opláchnete vodou a poraďte se s lékáren.

Podrobné informace a pokyny při manipulaci, bezpečnosti a osobní ochraně sú uvedené v Bezpečnostním listě dostupného v elektronické verzi na webové stránce [www.dsluxdecor.cz](http://www.dsluxdecor.cz)

Nářadí je nutné hned po použití důkladně umýt vodou a vhodným čistícím prostředkem. Nářadí se nesmí čistit ve vodných odtocích, kanalizacích.

Likvidovat podle zákona č. 541/2020 Sb o odpadech. Zlikvidujte v souladu s platnými předpisy a způsoby nakládání s odpady pro použité balení.

připravený na použití  
štetcem anebo válečkem  
1 nebo 2